



ISI SAYACI MUAYENE TALİMATI

1. AMAÇ VE KAPSAM

Bu talimat; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 06.07.2018 tarih ve 30470 sayılı İSİ Sayaçları Muayene Yönetmeliği doğrultusunda İSİ sayaçlarının ölçüm muayenesini gerçekleştirmek, MİH değerleri içerisinde olup-olmadığını değerlendirmek için gerekli süreci tanımlamaktadır.

DN15'ten DN40'a kadar olan tüm İSİ sayaçlarının ölçüm muayenesini kapsamaktadır.

2. TANIMLAR

İSİ sayacı; İSİ iletici olarak adlandırılan bir sıvı vasıtasyyla İSİ değişimde devresindeki İSİNin ölçülmesi için tasarlanan ölçü aletidir.

İSİ sayacı, komple bir ölçü aleti olabileceği gibi; akış sensörü, ikili sıcaklık sensörleri ve hesaplayıcı kombinasyonundan oluşan birleşik veya karma bir ölçü aleti de olabilir

Komple İSİ sayacı: Akış sensörü, ikili sıcaklık sensörleri ve hesaplayıcı gibi alt gruplara ayrılmayan İSİ sayacıdır.

Birleşik İSİ sayacı: Akış sensörü, ikili sıcaklık sensörleri ve hesaplayıcı veya bunların birleşiminden oluşan ve bu alt gruplara ayrılabilen İSİ sayacıdır.

Karma (Kompakt) İSİ sayacı: Tip onayı ve ilk muayene için birleşik İSİ sayacı gibi alt gruplara ayrılabilen, fakat ilk muayeneden sonra alt gruplara ayrılamayan İSİ sayacıdır.

3. SORUMLULUKLAR

Muayene Müdürü, muayene sonuçlarını kontrol etmek ve raporları onaylamaktan,

İSİ Sayacı Muayene Personeli, muayenelerin yapılmasından, raporların oluşturulmasından, onaya sunulmasından, uygun olan sayaçların damga işlemlerinden sorumludur.

4. UYGULAMA

4.1 GENEL

Muayeneye başlamadan önce, Test Masasının gerekli kontrolleri yapılır. Test Masasının gerekli ayarlamaları, çalıştırılması ve muayenelerin yapılması **MT.02 Muayene Masası Kullanma ve Bakım Talimatına** göre yapılır.

1. Komple İSİ sayacının muayenesi

1. Sayaç üzerinden; doğruluk sınıfı, $\Delta\Theta_{min}$, $\Delta\Theta_{mak}$, q_i ve q_p değerleri okunur ve sayaç aşağıdaki aralıkların her birinde muayeneye tabi tutulur.

Isıtma uygulamaları için:

- $\Delta\Theta_{min} \leq \Delta\Theta \leq 1,2 \Delta\Theta_{min}$ ve $0,9 q_p \leq q \leq 1,1 q_p$
- $10 K \leq \Delta\Theta \leq 20 K$ ve $0,1 q_p \leq q \leq 0,11 q_p$
- $\Delta\Theta_{mak} - 5K \leq \Delta\Theta \leq \Delta\Theta_{mak}$ ve $q_i \leq q \leq 1,2 q_i$

Soğutma uygulamaları için:

- $\Delta\Theta_{min} \leq \Delta\Theta \leq 1,2 \Delta\Theta_{min}$ ve $0,9 q_p \leq q \leq 1,1 q_p$
- $0,8 \Delta\Theta_{mak} \leq \Delta\Theta \leq \Delta\Theta_{mak}$ ve $0,1 q_p \leq q \leq 0,11 q_p$
- $0,8 \Delta\Theta_{mak} \leq \Delta\Theta \leq \Delta\Theta_{mak}$ ve $q_i \leq q \leq 1,2 q_i$



ISI SAYACI MUAYENE TALİMATI

2. Çıkış hattı sıcaklık sensörünün daldırılacağı banyonun sıcaklığı, ısıtma uygulamaları için $(50 \pm 5) ^\circ\text{C}$ arasında ve soğutma uygulamaları için $(15 \pm 5) ^\circ\text{C}$ sıcaklık aralığında olmalıdır.

3. Giriş hattı sıcaklık sensörünün daldırılacağı banyonun sıcaklığı ise diğer banyonun sıcaklığından $\Delta\Theta$ kadar fazla olmalıdır.

4. Sayacın üzerindeki damgalı sensör sökülverek, her iki sıcaklık sensörü yukarıda belirtilen sıcaklıklarda hazırlanmış banyolara en küçük daldırma derinliğinden az olmayacağı ve su içinde kalacak şekilde daldırılır.

5. Sıcaklık banyolarına, kalibre edilmiş etalon termometreler yerleştirilir.

6. Sayaç, tamir ve ayar istasyonuna akış yönüne göre bağlanır ve test moduna alınır.

7. Her bir muayene noktası için MİH değeri aşağıdaki şekilde hesaplanır.

- Sınıf 1: $\pm \% 5$ den fazla olmamak üzere $E_f = \pm (1 + 0,01 q_p / q)$,
- Sınıf 2: $\pm \% 5$ den fazla olmamak üzere $E_f = \pm (2 + 0,02 q_p / q)$,
- Sınıf 3: $\pm \% 5$ den fazla olmamak üzere $E_f = \pm (3 + 0,05 q_p / q)$.

$$E_t = \pm (0,5 + 3 \Delta\Theta_{\min} / \Delta\Theta)$$

$$E_c = \pm (0,5 + \Delta\Theta_{\min} / \Delta\Theta)$$

$$E = E_f + E_t + E_c$$

8. Gerekli tüm koşullar sağlandığında muayeneye başlanır.

9. Belli bir süre yukarıda belirtilen debilerde sayaçtan su geçisi sağlanır. Daha sonra su geçisi sona erdirilir, sayaç üzerinde yazan enerji değeri okunur.

10. Sayaçtan geçen gerçek su miktarı ile su banyolarındaki etalon termometrelerden okunan sıcaklık değerleri alınarak, gerçek enerji değeri hesaplanır. Hesaplanan bu değer ile sayaçtan okunan enerji değeri karşılaştırılarak, aşağıdaki formüle göre yüzde (%) hata değeri hesaplanır.

$$E_b = \frac{Q_s - Q_e}{Q_e} \times 100$$

Q_s : Sayaçtan okunan enerji değeri

Q_e : Gerçek enerji değeri

E_b : Sayacın enerji hatası

11. Sayacın enerji hatasının, MİH sınırları içinde olup olmadığı kontrol edilir. Hata değerinin MİH sınırları içinde olması durumunda sayacın doğru çalıştığı kabul edilir. MİH sınırları dışında olması halinde ise muayene aynı şekilde iki defa daha tekrarlanır. Muayene sonuçlarının aşağıdaki iki koşulu sağlaması durumunda sayacın doğru çalıştığı kabul edilir.

- Üç muayene sonucunun aritmetik ortalaması ve
- Muayene sonuçlarının en az ikisinin MİH sınırları içinde bulunması.

12. Yukarıda belirtilen muayene adımları bu bölümün birinci maddesinde belirtilen diğer sıcaklık farkı ve debi aralıklarında da tekrar edilir.

2. Birleşik ısı sayacının muayenesi

2.1. Birleşik ısı sayacının muayenesinde; sıcaklık sensörleri, akış sensörü ve hesaplayıcı ayrı ayrı muayeneye tabi tutulur.

ISI SAYACI MUAYENE TALİMATI

2.1.1. Akış Sensörü Muayenesi

1. Sayaç üzerinden; doğruluk sınıfı, q_i ve q_p değerleri okunur ve sayaç aşağıdaki debi aralıklarının her birinde muayeneye tabi tutulur.

- a) $q_i \leq q \leq 1,2 q_i$
- b) $0,1 q_p \leq q \leq 0,11 q_p$
- c) $0,9 q_p \leq q \leq 1,1 q_p$

2. Tamir ve ayar istasyonunda kullanılan suyun sıcaklığı; ısıtma uygulamaları için $(50 \pm 5)^\circ\text{C}$, soğutma uygulamaları için $(15 \pm 5)^\circ\text{C}$ aralığında olmalıdır. Ancak tip onay belgesinde izin verildiği takdirde, bu muayene soğuk su ile de yapılabilir.

3. Sayaç, tamir ve ayar istasyonuna akış yönüne göre bağlanır ve test moduna alınır.

4. Akış sensörü MİH değeri, sayacın sınıfına göre aşağıdaki şekilde hesaplanır.

- Sınıf 1: $\pm\% 5$ den fazla olmamak üzere $E_f = \pm (1 + 0,01 q_p/q)$,
- Sınıf 2: $\pm\% 5$ den fazla olmamak üzere $E_f = \pm (2 + 0,02 q_p/q)$,
- Sınıf 3: $\pm\% 5$ den fazla olmamak üzere $E_f = \pm (3 + 0,05 q_p/q)$.

5. Gerekli tüm koşullar sağlandığında muayeneye başlanır.

6. Belli bir süre yukarıda belirtilen debilerde sayaçtan su geçisi sağlanır. Daha sonra su geçisi sona erdirilir, sayaç üzerinde yazan hacim değeri okunur.

7. Sayaçta okunan hacim değeri ile etalon cihazdan okunan hacim değeri karşılaştırılarak aşağıdaki formüle göre akış sensörünün yüzde (%) hata değeri hesaplanır.

$$E_b = \frac{V_s - V_e}{V_e} \times 100$$

V_s : Sayaçtan okunan hacim miktarı

V_e : Etalonadan okunan hacim miktarı

E_b : Akış sensörünün hatası

8. Akış sensörünün hata değerinin, MİH sınırları içinde olup olmadığı kontrol edilir. Hata değerinin MİH sınırları içinde olması durumunda akış sensörünün doğru çalıştığı kabul edilir. MİH sınırları dışında olması halinde ise muayene aynı şekilde iki defa daha tekrarlanır. Muayene sonuçlarının aşağıdaki iki koşulu sağlaması durumunda akış sensörünün doğru çalıştığı kabul edilir.

- Üç muayene sonucunun aritmetik ortalaması ve
- Muayene sonuçlarının en az ikisinin MİH sınırları içinde bulunması.

9. Yukarıda belirtilen muayene adımları bu bölümün birinci maddesinde belirtilen diğer debi aralıklarında da tekrar edilir.

ISI SAYACI MUAYENE TALİMATI

2.1.2. Sıcaklık Sensörlerinin Muayenesi

1. Sayaç üzerinden; Θ_{\min} ve Θ_{\max} değerleri okunur ve sensör çifti aşağıdaki sıcaklık aralıklarında muayeneye tabi tutulur.

Muayene Sıcaklık Değeri	Muayene Sıcaklık Aralığı	
Θ_1	Θ_{\min} 'den ($\Theta_{\min} + 10K$)'ye kadar	
Θ_2	$(\Theta_1 + \Theta_3) / 2 \pm 5K$	
Θ_3	$\Theta_{\max} \leq 150^{\circ}\text{C}$	$\Theta_{\max} - 10K$ 'dan Θ_{\max} 'a kadar
	$\Theta_{\max} > 150^{\circ}\text{C}$	$\Theta_{\max} - 20K$ 'dan Θ_{\max} 'a kadar (140°C 'yi geçmemek şartı ile)

Not: Tip Onay belgesinde belirtilmişse sıcaklık aralığının değişimine müsaade edilir.

2. Sıcaklık banyosu yukarıda belirtilen sıcaklık değerine ayarlanır.

3. Sayaçın üzerindeki damgalı sensör söküllererek, her iki sıcaklık sensörü sıcaklık banyosuna en küçük daldırma derinliğinden az olmayacağı ve su içinde kalacak şekilde daldırılır.

4. Sıcaklık banyosuna, kalibre edilmiş etalon termometre yerleştirilir.

5. Sayaç test moduna alınır ve muayene başlatılır.

6. Banyonun sıcaklığı istenen değere ulaştığında her bir sıcaklık sensörünün sıcaklık değeri okunur.

7. Okunan sıcaklık değerleri ile sıcak su banyosundaki etalon termometreden okunan değer karşılaştırılarak, aşağıdaki formüle göre her bir sıcaklık sensörünün yüzde (%) hata değeri hesaplanır.

$$E_b = \frac{t_s - t_e}{t_e} \times 100$$

t_s = Sıcaklık sensöründen okunan sıcaklık değeri

t_e = Sıcak su banyosundan okunan sıcaklık değeri

E_b = Sıcaklık sensörünün hata değeri

8. Sıcaklık sensörü MİH değeri, aşağıdaki şekilde hesaplanır.

$$E_t = \pm (0,5 + 3 \Delta \Theta_{\min} / \Delta \Theta)$$

9. Sıcaklık sensörü hata değerinin, MİH sınırları içinde olup olmadığı kontrol edilir. Hata değerinin MİH sınırları içinde olması durumunda sıcaklık sensörünün doğru çalıştığı kabul edilir. MİH sınırları dışında olması halinde ise muayene aynı şekilde iki defa daha tekrarlanır. Muayene sonuçlarının aşağıdaki iki koşulu sağlaması durumunda sıcaklık sensörünün doğru çalıştığı kabul edilir.

- Üç muayene sonucunun aritmetik ortalaması ve
- Muayene sonuçlarının en az ikisinin MİH sınırları içinde bulunması.

10. Yukarıda belirtilen muayene adımları bu bölümün birinci maddesinde belirtilen diğer debi aralıklarında da tekrar edilir.



ISI SAYACI MUAYENE TALİMATI

2.1.3 Hesaplayıcının Muayenesi

1. Sayaç üzerinden; doğruluk sınıfı, $\Delta\Theta_{\min}$ ve $\Delta\Theta_{\max}$ değerleri okunur ve hesaplayıcı aşağıdaki sıcaklık aralıklarının her birinde muayeneye tâbi tutulur.

Isıtma uygulamaları için:

- a) $\Delta\Theta_{\min} \leq \Delta\Theta \leq 1,2 \Delta\Theta_{\min}$
- b) $10 \text{ K} \leq \Delta\Theta \leq 20 \text{ K}$
- c) $\Delta\Theta_{\max} - 5 \text{ K} \leq \Delta\Theta \leq \Delta\Theta_{\max}$

Soğutma uygulamaları için:

- a) $\Delta\Theta_{\min} \leq \Delta\Theta \leq 1,2 \Delta\Theta_{\min}$
- b) $0,8 \Delta\Theta_{\max} \leq \Delta\Theta \leq \Delta\Theta_{\max}$

2. Çıkış hattı sıcaklık sensörünün daldırılacağı banyonun sıcaklığı, ısıtma uygulamaları için $(50 \pm 5)^\circ\text{C}$ arasında ve soğutma uygulamaları için $(15 \pm 5)^\circ\text{C}$ sıcaklık aralığında olmalıdır.

3. Giriş hattı sıcaklık sensörünün daldırılacağı banyonun sıcaklığı ise diğer banyonun sıcaklığından $\Delta\Theta$ kadar fazla olmalıdır.

4. Sayacın üzerindeki damgalı sensör sökülverek, her iki sıcaklık sensörü yukarıda belirtilen sıcaklıklarda hazırlanmış banyolara en küçük daldırma derinliğinden az olmayacağı ve su içinde kalacak şekilde daldırılır.

5. Sıcaklık banyolarına, kalibre edilmiş etalon termometreler yerleştirilir.

6. Sayaç test moduna alınır. Muayene esnasında sayaçlardan geçmesi istenen debi, benzeşirilen sinyalle uygulanır. Daha sonra benzeşirilen debi sinyali durdurulur. Sayaç ekranından enerji değeri okunur.

7. Her bir muayene noktası için MİH değeri aşağıdaki şekilde hesaplanır.

$$E_c = (0,5 + \Delta\Theta_{\min} / \Delta\Theta)$$

8. Sayaç ekranından okunan enerji değeri ile etalondan hesaplanan enerji değeri karşılaştırılarak aşağıdaki formüle göre hesaplayıcının yüzde (%) hata değeri bulunur.

$$E_b = \frac{Q_s - Q_e}{Q_e} \times 100$$

Q_s : Sayaç ekranından okunan enerji değeri

Q_e : Etalondan hesaplanan enerji değeri

E_b : Hesaplayıcının hatası

9. Hesaplayıcının hata değerinin, MİH sınırları içinde olup olmadığı kontrol edilir. Hata değerinin MİH sınırları içinde olması durumunda, hesaplayıcının doğru çalıştığı kabul edilir. MİH sınırları dışında olması halinde ise muayene aynı şekilde iki defa daha tekrarlanır. Muayene sonuçlarının aşağıdaki iki koşulu sağlaması durumunda hesaplayıcının doğru çalıştığı kabul edilir.

– Üç muayene sonucunun aritmetik ortalaması ve

– Muayene sonuçlarının en az ikisinin MİH sınırları içinde bulunması.

10. Yukarıda belirtilen muayene adımları bu bölümün birinci maddesinde belirtilen diğer sıcaklık aralıklarında da tekrar edilir.



ISI SAYACI MUAYENE TALİMATI

3. Karma İsı Sayacı Muayenesi

Karma ısı sayacının muayenesi, 1. maddede belirtilen komple ısı sayacının muayenesi gibi yapılır. Ancak, sayaç tamir, bakım, ayar gibi işlemlerden sonra ilk muayeneye tabi tutulacaksa, 2 maddede belirtilen birleşik ısı sayacı gibi muayene edilir.

Ölçme muayene sonuçları;

MF.04 İsı Sayaçları Ölçüm Kayıt Formuna kaydedilir.

MF.05 İsı Sayacı Test Raporu ve **MF.06 İsı Sayacı Muayene Raporu** oluşturulur.

Periyodik muayene yapılan sayaçlar **MF.07 Periyodik Muayene Kayıt Defteri Formuna** kaydedilir.